



# Motorcycle Grading Report

## グーバイク鑑定証

本レポートに記載される車両は、株式会社プロトコーポレーションが委託する、車両検査会社に所属する鑑定師・検査員が、厳正、且つ、公平な検査を行い、定める基準にて品質評価を行ったものである事を証明する。

車種	メーカー	ホンダ	車名	CBR1000
型式		C59	車台番号	000000000000
初年度登録	2015年		排気量	999cc
色	トリコロール		車検	無し

販売店 名称 プロトモーターサイクルズ  
所在地 東京都文京区本郷2-22-2

鑑定評価	エンジン	★★★★★	外観	★★★★★
	足まわり	★★★★★	フレーム	★★★★★
	電気・保安部品	正常		

鑑定日 鑑定実施日 2015年12月24日

グーバイク鑑定は、車両鑑定結果の開示を通じた車両物件情報の信頼性向上を目的とするものであり、その検査結果の内容や車両の品質・状態等について、株式会社プロトコーポレーションが保証するものではありません。また、本レポートは、鑑定実施時点での車両状態を示すものであり、以降将来にわたり品質を保証するものではありません。車両状態は時間の経過に伴い変化する場合もございますので、必ず現時点での車両の説明を受けてください。

# Motorcycle Grading Report

## グレード説明

項目	評価	車両状態
外観	S	問題はありません。
	★★★★★	傷や凹みが無く、もしくは補修済みですが、小さな傷や凹みが残っている場合もあります。
	★★★★	気になるような傷や凹みは補修済みですが、小さな傷や凹みが残っています。
	★★★	気になるような傷や凹みがあります。
	★★	外観を気にしない方向けの車両です。
	★	補修を必要とする車両です。
エンジン	S	問題はありません。
	★★★★★	目立った異常は見られませんが、調整が必要な場合があります。
	★★★★	軽微な整備や調整が必要な場合があります。
	★★★	整備や調整で走行に支障がない状態になります。
	★★	分解整備や交換が必要な場合があります。
	★	そのまま使用できる状態ではありません。
フレーム	S	問題はありません。
	★★★★★	目立った傷や凹みは見られませんが、小さな傷や凹みがある場合もあります。
	★★★★	傷や凹みが見られます。
	★★★	軽微な修理や修復が必要な場合があります。
	★★	分解を伴う修理や修復が必要な場合があります。
	★	そのまま使用できる状態ではありません。
足まわり	S	問題はありません。
	★★★★★	目立った異常は見られませんが、軽微な整備や調整が必要な場合があります。
	★★★★	軽微な整備や調整が必要な場合があります。
	★★★	パーツ交換を伴う整備やオーバーホールが必要な場合があります。
	★★	パーツ交換を伴う整備やオーバーホールが必要な状態です。
	★	そのまま使用できる状態ではありません。
電気・保安部品	正常	問題はありません。
	要整備	メーター、テールランプウィンカー、ヘッドライトのいずれかに整備、補修が必要な状態です。